

# エレクトロニック・キーヤー

OlKey-F88

JA1HHF 日高 弘

Hiroshi Hidaka

## 取扱説明


### 1. 電源について

プリント配線基盤に定電圧電源用レギュレーター IC を取り付けけた場合は 7V ~ 15V の直流電源を接続してご使用ください。

乾電池 (1.5V x 3) や DC5V 出力の AC アダプターを使う場合は、定電圧電源用レギュレーター IC 取り付け部分のシルク印刷マークの I と O 部分をジャンパー (電線) で短絡してください。この場合、電源電圧は 5.5V 以上かけないでご使用ください。

### 2. エレクトロニック・キーヤー

基板のジャック J3 にパドル (複式電鍵) の配線プラグを接続します。プラグは図のように先端が点 (DOT), 中間部は線 (DASH) で根元が GND になります。



パドル操作は親指が点, 人差し指は線を打つようにするとよいでしょう。パドル端子の配線を替えば, 右手打ちでも左手打ちでもパドル操作ができます。パドルとキーヤー間の配線は 50 cm 程度以下でお使いください。


親指と人差し指で両方のパドルをつまむとキーヤーから ・ ・ ・ ・ ・ とか - - - - - と符号が出ます。先に ON したパドルが点側か線側かで符号の出方が違います。パドルで点と線の組み合わせによるモールス符号をうまく送信するには練習あるのみです。文面での説明は省略します。

### 3. キーヤーの送信速度

電源を入れて「QRV」を聴いたあと, すぐにエレクトロニック・キーヤーとして使用できます。キーイング速度は可変抵抗器のつまみを回して無段階に設定できます。反時計方向に回すと低速, 時計方向に回すと高速になります。

### 4. 送信機への接続

ジャック J2 と送信機の KEY ジャックを 2 芯電線で接続すれば送信操作ができます。J2 に差し込むステレオプラグの配線は図のように先端が Key 出力, 根元が GND で中間部は無接続です。



キーヤー側はモノラルプラグでも差し支えありませんが, 接続線の送信機側はステレオプラグを使う場合があります。送信機の取扱説明書にしたがってください。このキーヤーで真空管式送信機の負極をキーイングする場合, リレーなどで中継する必要があります。

このキーヤーの送信機キーイングは, パドル接点のチャタリングを消去した信号が出力されます。バグキーモードでも同様です。

### 5. メッセージメモリー

書き込みできるメッセージ・メモリーは 4 チャンネルあります。CQ 呼び出しや JCC ナンバーなどの送信用データを書き込むには十分なメモリー容量をもっています。以下, 第 1 チャンネルの書き込みや読み出し送信の例を示します。他のチャンネルも同様に書き込み, 読み出し送信ができます。

#### 5.1 メッセージの書き込み

電源を入れ, キーヤーとして使える状態のとき

メモリースイッチ SW1 (MEMO-1) を約 3 秒押し続ける (以下、長押しと称します) とキーヤーから「ー・・・ー」のモールス符号が送られてきます。これで書き込み準備完了です。

では、**CQ DE JA1HHF K** を書き込む例を示します。

パドルで **CQ** を送信して少し間を置きます。キーヤーから「ピィ」と合図が出ます。このあと慌てて続ける必要はありません。

次に **DE** を送信します。「ピィ」と合図が出ます。

**JA1HHF** と送信します。

「ピィ」と合図が出ます。

最後に **K** を送信します。

「ピィ」と合図が出ます。

語間の合図を聴いた後、次の送信に長い間を置いて正しく 7 点ぶんのスペースが入れられます。

次に送信した内容を確認します。メモリースイッチ SW1 を、今度は短く (以下、チョン押しと称します) 押します。これで、メモリー第 1 チャンネルに書き込んだ内容の確認読み出しが行われます。

**CQ DE JA1HHF K OK?**

書き込んだ内容の最後に続いて「**OK?**」とキーヤーが確認してきます。この確認読み出し中、送信機のキーイングは行われません。

書き込んだ内容に間違いがあるなら、メモリースイッチを再度、長押しして書き込みをやり直します。書き込み途中で送信の間違いに気付いた場合は訂正符号 8 点の送信をするとキーヤーは、それまでの入力を消去して、「ー・・・ー」のモールス符号を送ってきますから、最初から入力をやり直します。確認 **OK** であればこのままで書き込み終了です。他のチャンネルも同様にして書き込みと読み出しができます。

## 5.2 メッセージの読み出し送信

メモリースイッチ をチョンと押すたびに書き込んだ内容で送信機のキーイングが行われます。

書き込んだときのキーイング速度は記憶されま

せん。読み出し時は任意の速度で送信できます。

## 5.3 メッセージの繰り返し送信

CQ 呼び出しなどで繰り返し送信したい場合は、MODE SW5 を Repeat 側に倒します。約 3 秒間隔で繰り返し送信が行われます。繰り返し送信中 SW5 を OFF にすると、書き込んだ内容を一通り送信して終了します。繰り返し送信の必要がなくなった場合、スイッチ SW5 は OFF の位置に戻しておく習慣をつけてください。

## 5.4 メッセージ送信の即時停止

メモリー内のメッセージ読み出し送信が行われているとき、パドルの点側でも線側でもチョンと 1 回押せば送信は即時停止します。このチョン押し 1 回は送信機のキーイングを行いません。次のパドル操作からはキーヤーのモードでキーイングができます。

## 5.5 メッセージの消去

書き込んだメッセージはマイクロコントローラー PIC16F88 内蔵の EEPROM に保存されます。電源を OFF にしても書き込んだメッセージは消えません。マイクロチップ社のデータシートによれば書き込まれたデータの保存期間は 40 年くらい、書き込み消去の回数は 100 万回できると書かれています。

書き込んだメッセージを消去するには消去するチャンネルのメモリースイッチを長押ししてください。キーヤーから「ー・・・ー」のモールス符号が出てきます。何も書き込まないのであれば、今度はスイッチをチョン押しします。キーヤーから「**NO DATA**」のモールス符号が出てきます。これで消去完了です。

## 5.6 長すぎるメッセージ

書き込むメッセージが長すぎて EEPROM の容量を超過すると、キーヤーから「**NO ROM**」のモールス符号が送信されます。書き込みつつあったメッセージはすべて消去されます。書き込み内

容の長さを検討して再度書き込みしてください。

メッセージを書き込む EEPROM の容量は第 1, 第 2, 第 3 チャンネルが各 6 3 バイト, 第 4 チャンネルは 6 2 バイトとなっています。

1 バイトあたり 4 個の「点とスペース」または「線とスペース」, 「2 点分のスペース」などが記憶できます。

## 6. キーヤーの機能設定

メッセージメモリー用スイッチ SW1(MEMO-1)から SW4(MEMO-4)までのスイッチ と電源スイッチ SW0 を使って次の設定ができます。

- ・モニターブザーの OFF
- ・パドルの記憶解除
- ・バグキーモードの設定

この設定は EEPROM に書き込まれ, 電源を切っても記憶されます。

### 6.1 モニターブザーの OFF

送信中, 送信機のサイドトーンを使う場合, キーヤーのモニターブザーを OFF にすることができます。SW1 を押したまま電源スイッチ SW0 を入れるとモニターブザーは OFF になります。もう一度同じ操作をすると ON になります。モニターブザーを OFF に設定しておいても, メッセージメモリーへの書き込み時や確認読み出し時, その他キーヤーからモールス符号による報知の際, ブザーは吹鳴します。ブザーOFF に設定したとき「BZ OFF」, ON では「BZ ON」のモールス符号が出ます。

### 6.2 パドル入力の記憶 OFF

このキーヤーは通常, 複式パドル操作中, 相対するパドルの入力を記憶して順次送信します。この記憶操作は送信しやすいようにプログラムされています。しかしシングルレバーのような送信操作を行いたい場合, パドル入力の記憶を OFF にすることができます。

SW2 を押したまま電源スイッチ SW0 を入れるとパドル入力記憶 OFF になります。もう一度

同じ操作をすると ON になります。

記憶 OFF にしたとき「PM OFF」, ON では「PM ON」のモールス符号が出ます。試し打ちしてみて, キーイングが容易な方に設定してください。キーイングに熟練すれば記憶 ON の方が打ちやすくなるでしょう。

### 6.3 バグキーモード ON

このキーヤーはバグキーのように, 線 (DASH) 側のパドルを押した長さだけ線を出すことができます。SW3 を押したまま電源スイッチ SW0 を入れるとバグキーモード ON になります。もう一度同じ操作をすると OFF になります。

バグキーモードを ON にしたとき「BUG ON」, OFF では「BUG OFF」のモールス符号が出ます。

バグキーモードのとき, 線 (DASH) を出した後は点 (DOT) に相当した長さのスペースが自動的に付け加えられます。線を打ったあと, 意識的に次のキーイングを遅らせればその時間が加えられた長いスペースになります。

### 6.4 各設定の一括解除

以上の 3 つの設定はそれぞれ交互切り替えになっていますが, 3 つの設定を一度に元へ戻すことができます。SW4 を押したまま電源スイッチ SW0 を入れると設定した状態は元に戻ります。この操作を行うと「RESET」のモールス符号が出ます。

元の状態 (デフォルト) とは次の通りです。

- ・モニターブザーは送信中吹鳴する。
- ・反対側のパドル入力を記憶する。
- ・キーヤー・モードになる。

## 7. コールサインの自動発信

キーヤーに電源を入れてモード切替スイッチ SW5 を R.Call 側に倒すとランダムに生成されたコールサインがモニターブザーから発信されます。このとき送信機のキーイングは行われません。

発信されるコールサインは実在しないものもあります。計算上は1千万局以上のコールサインの発信が可能です。PIC 内のプログラムで発生させる乱数は M 型と称される簡単な方法を使っています。似たようなコールサインが出てくることがありましたら一旦 SW5 を OFF にしてから再開してください。

コールサインの間隔、つまり語と語の間隔はどのような速度でも7点の長さになっています。電源スイッチ SW0 を切る前にモードスイッチ SW5 の R.Call を先に OFF にすると、新しい乱数のタネが記憶されて次回のランダムコール発信では異なるコールサインから始まります。

(おわり)